


Link do produktu: <https://www.motorus.pl/ngk-cpr9eaix9-swieca-zaplonowa-irydowa-yamaha-mt-09-850-2013-2020-tracer-900gt-2015-2019-xsr900-2018-2020-p-132450.html>


NGK CPR9EAIX9 świeca zapłonowa IRYDOWA YAMAHA MT-09 850 2013-2020, TRACER 900/GT 2015-2019, XSR900 2018-2020

Cena	69,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	CPR9EAIX-9
Producent	NGK

Opis produktu

NGK CPR9EAIX-9 świeca zapłonowa IRYDOWA YAMAHA MT-09 850 2013-2020, TRACER 900/GT 2015-2019, XSR900 2018-2020

Połączenie górne w postaci gwintu M4, brak nakrętki SAE

Zdjęcia przykładowe.

Przykładowe dopasowanie:

Model	Kod roku	Typ	VIN (od - do)	Rocznik	Il. cyl.	Moc silnika
MBK YP 125 R Skycruiser	1B92	- - -	2006	1	14,1 PS, 10,4 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	53B1	SE591	SE591-011001	- 2012	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	53B1	SE591	SE591-011001	- 2013	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	53B3	SE591	SE591-019621	- 2014	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	53B3	SE591	SE591-019621	- 2015	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	53B5	SE591	SE591-010104	- 2016	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	CBS	53B6	SED41 SED41-000101	- 2017	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	CBS	53B6	SED41 SED41-000101	- 2018	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	CBS	53B7	SED41 SED41-000108	- 2019	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	CBS	53B7	SED41 SED41-000108	- 2020	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 125 Xenter	CBS	53B7	SED41 SED41-000108	- 2021	1 12,5 PS, 9,2 kW	
Yamaha HW 150 Xenter	HW151	52S1	SG231 SG231-000101	- 2012	1 15,8 PS, 11,6 kW	
Yamaha HW 150 Xenter	HW151	52S1	SG231 SG231-000101	- 2013	1 15,8 PS, 11,6 kW	
Yamaha HW 150 Xenter	HW151	52S2	SG231 SG231-017026	- 2014	1 15,8 PS, 11,6 kW	
Yamaha HW 150 Xenter	HW151	52S2	SG231 SG231-017026	- 2015	1 15,8 PS, 11,6 kW	
Yamaha HW 150 Xenter	HW151	52S3	SG231 SG231-020229	- 2016	1 15,8 PS, 11,6 kW	
Yamaha HW 150 Xenter	HW151	52S3	SG231 SG231-020229	- 2017	1 15,8 PS, 11,6 kW	
Yamaha HW 150 Xenter	HW151	52S3	SG231 SG231-020229	- 2018	1 15,8 PS, 11,6 kW	
Yamaha MT-09 850	1RC1	RN291	RN291-000301	- 2013	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	1RCA	RN291	RN291-000403	- 2013	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	1RCD	RN291	RN291-000351	- 2013	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	1RC1	RN291	RN291-000301	- 2014	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	1RCA	RN291	RN291-000403	- 2014	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	1RCD	RN291	RN291-000351	- 2014	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	1RC1	RN291	RN291-000301	- 2015	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	1RCA	RN291	RN291-000403	- 2015	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	1RCD	RN291	RN291-000351	- 2015	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850	B872	RN291	RN291-005515	- 2016	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850 A ABS	2DR1	RN296	RN296-000322	- 2013	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850 A ABS	2DR4	RN296	RN296-000348	- 2013	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850 A ABS	2DR7	RN296	RN296-000301	- 2013	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850 A ABS	2DR1	RN296	RN296-000322	- 2014	3 115 PS, 85 kW	
Yamaha MT-09 850 A ABS	2DR4	RN296	RN296-000348	- 2014	3 115 PS, 85 kW	

Yamaha MT-09 850 A ABS	2DR7	RN296	RN296-000301	-	2014	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS	2DRF	RN296	RN296-007815	-	2015	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS	2DRN	RN295	RN295-000301	-	2016	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS	BS21	RN435	RN435-000301	-	2017	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS	BS29	RN435	RN435-010870	-	2018	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS	BS2G	RN435	RN435-018860	-	2019	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 SP A ABS	B6C1	RN43T	RN43T-000301	-	2018	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 SP A ABS	B6C1	RN43T	RN43T-000301	-	2019	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A	BS2T	RN435	RN435-025459	-	2020	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D	B6C1	RN43T	RN43T-000301	-	2020	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker	RN291	RN291-	-	-	2014	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker	RN291	RN291-	-	-	2015	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS	2DR7	RN296	RN296-000301	-	2014	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS	2DRF	RN296	RN296-007815	-	2015	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS	2DRN	RN295	RN295-000301	-	2016	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Street Rally	1RCJ	RN291	RN291-002299	-	2014	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Street Rally	1RCN	RN291	RN291-004229	-	2015	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Street Rally	1RCW	RN291	RN291-004709	-	2015	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS	2DRA	RN296	RN296-002622	-	2014	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS	2DRJ	RN296	RN296-008985	-	2015	3	115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS	2DRJ	RN296	RN296-008985	-	2016	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MT09TRA ABS	2SC1	RN29F	RN29F-000301	-	2015	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MT09TRA ABS	2SC9	RN29F	RN29F-000360	-	2015	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MT09TRA ABS	2SCC	RN29F	RN29F-010727	-	2016	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MT09TRA ABS	2SCL	RN438	RN438-000301	-	2017	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS	B5C1	RN571	RN571-000301	-	2018	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS	B5C9	RN571	RN571-006902	-	2019	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS	B5CF	RN571	RN571-010443	-	2020	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850-D ABS	B1JD	RN575	RN575-017353	-	2020	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS	B1J1	RN575	RN575-000301	-	2018	3	115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS	B1J8	RN575	RN575-006998	-	2019	3	115 PS, 85 kW
Yamaha VP 125 X-City	16PA	-	-	-	2012	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha VP 125 X-City	16PA	-	-	-	2013	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha VP 125 X-City	16PA	-	-	-	2014	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha VP 125 X-City	16PA	-	-	-	2015	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha VP 125 X-City	16PA	-	-	-	2016	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha VP 125 X-City	16P1	SE431	SE431-000176	-	2008	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha VP 125 X-City	16P3	SE431	-	-	2009	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha VP 125 X-City	16P5	SE431	SE431-008631	-	2010	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha VP 125 X-City	16P8	SE431	SE431-009602	-	2011	1	15 PS, 10,8 kW
Yamaha XSR 900 A ABS	B901	RN431	RN431-000301	-	2016	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A ABS	B901	RN431	RN431-000301	-	2017	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A ABS	B90R	RN43P	RN43P-000301	-	2018	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A ABS	BAE1	RN43P	RN43P-002147	-	2019	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A ABS MTM850	BAE8	RN43P	RN43P-003771	-	2020	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A ABS MTM850	BAE8	RN43P	RN43P-003771	-	2021	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A Abarth ABS	B90N	RN431	RN431-008902	-	2017	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A Abarth ABS	B90N	RN431	RN431-008902	-	2018	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A Abarth ABS	B90N	RN431	RN431-008902	-	2019	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A Anniversary ABS	B908	RN431	RN431-000401	-	2016	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A Black ABS MTM850	BAED	RN43P	RN43P-003611	-	2020	3	115 PS, 85 kW
Yamaha XSR 900 A Black ABS MTM850	BAED	RN43P	RN43P-003611	-	2021	3	115 PS, 85 kW
Yamaha YP 125 RA Iron Max ABS	2DMJ	SE688	SE688-000101	-	2016	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	1B91	SE321	SE321-000250	SE321-013650	2006	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	1B93	SE321	SE321-015786	-	2007	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	1B95	SE321	SE321-037945	-	2008	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	1B97	SE321	SE321-059054	-	2009	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	1B99	SE321	SE321-059262	-	2009	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	39D1	SE541	SE541-000001	-	2010	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	39D5	SE541	SE541-012191	-	2011	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	39DB	SE541	SE541-023021	-	2012	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	2ABA	SE641	SE641-002001	-	2013	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	2DM1	SE681	SE681-000090	-	2014	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	2DM7	SE681	SE681-005101	-	2014	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	2DM9	SE681	SE681-013101	-	2015	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	2DME	SE681	SE681-019101	-	2016	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 R X-Max	2DM5	SE686	SE686-000101	-	2015	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS	2ABE	SE467	SE467-000101	-	2013	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS	39D2	SE544	SE544-000301	-	2011	1	14,1 PS, 10,4 kW

Yamaha YP 125 RA X-Max ABS	39D2	SE544	SE544-000301	-	2012	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS	2ABC	SE644	SE644-002001	-	2013	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS	2DM2	SE684	SE684-000097	-	2014	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS	2DMA	SE684	SE684-005101	-	2015	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS	2DMG	SE684	SE684-010201	-	2016	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS	2DM6	SE687	SE687-000101	-	2015	1	14,3 PS, 10,55 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS	39D8	SE547	SE547-000001	-	2011	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS	39DE	SE547	SE547-002601	-	2012	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS	39DE	SE547	SE547-002601	-	2013	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign	2ABG	SE649	SE649-000101	-	2013	1	14 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign	2ABG	SE649	SE649-000101	-	2014	1	14 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign	2ABG	SE649	SE649-000101	-	2015	1	14 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max Sport	39D7	SE546	SE546-000001	-	2011	1	14,1 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max Sport	39DD	SE546	SE546-001951	-	2012	1	14 PS, 10,4 kW
Yamaha YP 125 R X-Max Sport	39DD	SE546	SE546-001951	-	2013	1	14 PS, 10,4 kW

NGK

NGK motocyklowe świece zapłonowe standardowe i irydowe.

UWAGA! Po wkręceniu nowej świcy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świcy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świcy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!