

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/athena-uszczelka-pokrywy-alternatora-yamaha-tdm900-02-12-p-87942.html>

ATHENA USZCZELKA pokrywy ALTERNATORA YAMAHA TDM900 02-12

Cena	111,15 zł
Dostępność	od 2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	S410485013002
Producent	ATHENA SPA

Opis produktu

ATHENA USZCZELKA pokrywy, dekła ALTERNATORA YAMAHA TDM 900 02-12

Zdjęcia poglądowe.

Uszczelki pokrywy alternatora firmy ATHENA są dostarczane z Włoch.

ATHENA na swojej ofercie wysokiej jakości uszczelki tzw. zamienniki oryginalnych do ATV, motocykli i skuterów.

Do produkcji uszczelek firma ATHENA używa tylko certyfikowanych materiałów i są produkowane przy zastosowaniu standardów jakości.

PRZYKŁADOWE DOPASOWANIE

(nr katalogowy -) pasuje do następujących motocykli: 17

Model	Kod roku produkcji	Kod ramy	VIN (od - do)	Rocznik	Ilość cylindrów	Moc silnika
Yamaha TDM 900	5PS1	RN081	RN081-000301 -	2002	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PS4	RN084	RN084-000301 -	2003	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PS6	RN111	RN111-000381 -	2004	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PS8	RN111	RN111-006904 -	2005	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PSA	RN111	RN111-009373 -	2006	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PSC	RN181	RN181-000301 -	2007	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PSE	RN181	RN181-002041 -	2008	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PSG	RN181	RN181-001996 -	2008	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PSH	RN181	RN181-004582 -	2009	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900	5PSK	RN181	RN181-005162 -	2010-2011	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS	2B01	RN114	RN114-000301 -	2005	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS	2B02	RN114	RN114-005078 -	2006	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS	2B03	RN184	RN184-000301 -	2007	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS	2B04	RN184	RN184-002615 -	2008	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS	2B05	RN184	RN184-002875 -	2008	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS	2B07	RN184	RN184-005155 -	2009	2	86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS	2B08	RN184	RN184-006795 -	2010-2013	2	86 PS, 63 kW