

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/ebc-csk066-komplet-sprezyny-sprzegla-p-60056.html>

## EBC CSK066 komplet sprężyny sprzęgła

Cena	<b>61,88 zł</b>
Dostępność	<b>2 do 30 dni</b>
Czas wysyłki	<b>2 do 30 dni</b>
Numer katalogowy	<b>CSK066</b>
Kod EAN	<b>5050953600616</b>
Producent	<b>EBC BRAKES</b>

### Opis produktu

#### EBC CSK66

Pełne dopasowanie sprężynek sprzęgła do motocykla, ATV Quad na stronach [EBC](#).

Zdjęcia przykładowe.

OEM:

22401-MBB-000  
22401-MBT-F20

Honda VTR 1000 F Fire Storm 2001 98 PS, 72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2002 98 PS, 72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2003-2004 106 PS, 78 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2005 106 PS, 78 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2006 106 PS, 78 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1997 110/98 PS, 81/72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1998 110/98 PS, 81/72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1999 110/98 PS, 81/72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2000 110/98 PS, 81/72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Kat Fire Storm 1997 110/98 PS, 81/72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Kat Fire Storm 1998 110/98 PS, 81/72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Kat Fire Storm 1999 110/98 PS, 81/72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 F Kat Fire Storm 2000 110/98 PS, 81/72 kw 996 SC36  
Honda VTR 1000 SP2 2006 135 PS, 99 kw 999 SC45  
Honda XL 1000 V Varadero 2001 94 PS, 69 kw 996 SD02  
Honda XL 1000 V Varadero 2002 94 PS, 69 kw 996 SD02  
Honda XL 1000 V Varadero 1999 94 PS, 69 kw 996 SD01  
Honda XL 1000 V Varadero 2000 94 PS, 69 kw 996 SD01  
Suzuki VL 800 Volusia 2001 52 PS, 38 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 Volusia 2002 52 PS, 38 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 Volusia 2003 52 PS, 38 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 Volusia 2004 52 PS, 38 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 Volusia 2003 52 PS, 38 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 Volusia 2004 52 PS, 38 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 C800 Intruder 2005 53 PS, 39 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 C800 Intruder 2006 53 PS, 39 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 C800 Intruder 2007 53 PS, 39 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 C800 Intruder 2008 53 PS, 39 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 C800 Intruder 2009 53 PS, 39 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 C800 Intruder 2010 53 PS, 39 kw 805 BM1111  
Suzuki VL 800 C800 UE Intruder 2006 34 PS, 25 kw 805 BM2111  
Suzuki VL 800 C800 UE Intruder 2007 34 PS, 25 kw 805 BM2111  
Suzuki VL 800 C800 UE Intruder 2008 34 PS, 25 kw 805 BM2111

Suzuki VL 800 C800 UE Intruder 2009 34 PS, 25 kw 805 BM2111  
Suzuki VL 800 C800 UE Intruder 2010 34 PS, 25 kw 805 BM2111  
Suzuki VL 800 C800C Intruder 2007 53 PS, 39 kw 805 BM1114  
Suzuki VL 800 C800C Intruder 2008 53 PS, 39 kw 805 BM1114  
Suzuki VL 800 C800C Intruder 2009 53 PS, 39 kw 805 BM1114  
Suzuki VL 800 C800C Intruder 2010 53 PS, 39 kw 805 BM1114  
Suzuki VL 800 C800C UE Intruder 2009 34 PS, 25 kw 805 BM2114  
Suzuki VL 800 C800C UE Intruder 2010 34 PS, 25 kw 805 BM2114  
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder 2005 34 PS, 25 kw 805 B42111  
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder 2006 34 PS, 25 kw 805 B42111  
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder 2007 34 PS, 25 kw 805 B42111  
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder 2008 34 PS, 25 kw 805 B42111  
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder 2009 34 PS, 25 kw 805 B42111  
Suzuki VZ 800 M800 UE Intruder 2010 34 PS, 25 kw 805 B42111  
Suzuki VZ 800 M800 UZ Intruder 2007 34 PS, 25 kw 805 B42111  
Suzuki VZ 800 M800 UZ Intruder 2009 34 PS, 25 kw 805 B41111  
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder 2007 53 PS, 39 kw 805 B41111  
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder 2008 53 PS, 39 kw 805 B41111  
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder 2009 53 PS, 39 kw 805 B41111