

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/ngk-mr8e9-motocyklowa-swieca-zaplonowa-niklowa-suzuki-dl650-2017-20-sv650-2017-20-gsx125rs-2017-21-yamaha-yzf125r-2019-21-p-132449.html>


NGK MR8E9 motocyklowa świeca zapłonowa Niklowa SUZUKI DL650 2017-20, SV650 2017-20, GSX125R/S 2017-21, YAMAHA YZF125R 2019-21

Cena	32,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	MR8E-9
Kod EAN	087295905272
Producent	NGK

Opis produktu

NGK MR8E-9 motocyklowa świeca zapłonowa Niklowa SUZUKI DL650 2017-2020, SV650 2017-2020, GSX125R/S 2017-2021, YAMAHA YZF125R 2019-2021

UWAGA! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!

Zdjęcia przykładowe.

Model	Kod roku	Typ	VIN (od - do)	Rocznik	II. cyl.	Moc silnika				
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Rot				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100106	ZD3EH143-XN0104214	2021	1	15 PS,	
11 kW										
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Rot				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100106	ZD3EH143-XN0104214	2022	1	15 PS,	
11 kW										
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Rot				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100106	ZD3EH143-XN0104214	2023	1	15 PS,	
11 kW										
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Schwarz				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100204	ZD3EH143-XN0104293	2021	1	15	
PS, 11 kW										
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Schwarz				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100204	ZD3EH143-XN0104293	2022	1	15	
PS, 11 kW										
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Schwarz				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100204	ZD3EH143-XN0104293	2023	1	15	
PS, 11 kW										
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Weiss				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100008	ZD3EH143-XN0104133	2021	1	15	
PS, 11 kW										
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Weiss				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100008	ZD3EH143-XN0104133	2022	1	15	
PS, 11 kW										
Beta RR 125 LC Enduro CBS Farbe Weiss				ZD3EH143	ZD3EH143-0M0100008	ZD3EH143-XN0104133	2023	1	15	
PS, 11 kW										
Beta RR 125 LC Motard CBS Farbe Schwarz				ZD3EH14C	ZD3EH14C-0M0200013	ZD3EH14CX-N0204023	2021	1		
15 PS, 11 kW										
Beta RR 125 LC Motard CBS Farbe Schwarz				ZD3EH14C	ZD3EH14C-0M0200013	ZD3EH14CX-N0204023	2022	1		
15 PS, 11 kW										

Beta RR 125 LC Motard CBS Farbe Schwarz	ZD3EH14C	ZD3EH14C-0M0200013	ZD3EH14CX-N0204023	2023	1		
15 PS, 11 kW							
Beta RR 125 LC Motard CBS Farbe Weiss	ZD3EH14C	ZD3EH14C-0M0200187	ZD3EH14CX-N0204099	2021	1	15	
PS, 11 kW							
Beta RR 125 LC Motard CBS Farbe Weiss	ZD3EH14C	ZD3EH14C-0M0200187	ZD3EH14CX-N0204099	2022	1	15	
PS, 11 kW							
Beta RR 125 LC Motard CBS Farbe Weiss	ZD3EH14C	ZD3EH14C-0M0200187	ZD3EH14CX-N0204099	2023	1	15	
PS, 11 kW							
Suzuki DL 650 XT A V-Strom ABS	L7	C733AZ	C733AZ-H0100001	C733AZ-H0199999	2017	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 XT A V-Strom ABS	L8	C733AZ	C733AZ-J0100001	C733AZ-J0199999	2018	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 XT A V-Strom ABS	L9	C733AZ	C733AZ-K7100001	C733AZ-K7199999	2019	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS	M1	C733MZ	C733MZ-M7100001	C733MZ-M7999999	2021	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS	M2	C733MZ	C733MZ-N7000001	C733MZ-N7999999	2022	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 XT AUE V-Strom ABS	L7	C743FZ	C743FZ-H0100001	C743FZ-H0199999	2017	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 XT AUE V-Strom ABS	L8	C743FZ	C743FZ-J0100001	C743FZ-J0199999	2018	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 XT AUE V-Strom ABS	L9	C743FZ	C743FZ-K7100001	C743FZ-K7199999	2019	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS	M1	C743NZ	C743NZ-M7100001	C743NZ-M7999999	2021	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS	M2	C743NZ	C743NZ-N7000001	C743NZ-N7999999	2022	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS	L7	WC70	C733AZ-H0100001	C733AZ-H0199999	2017	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS	L8	WC70	C733AZ-J0100001	C733AZ-J0199999	2018	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS	L9	WC70	C733AZ-K7100001	C733AZ-K7199999	2019	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS	M0	WC70	C733AZ-L7100001	C733AZ-L7199999	2020	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS	L7	WC71	C743FZ-H0100001	C743FZ-H0199999	2017	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS	L8	WC71	C743FZ-J0-100001	C743FZ-J0199999	2018	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS	L9	WC71	C743FZ-K7100001	C743FZ-K7199999	2019	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS	M0	WC71	C743FZ-L7100001	C743FZ-L7199999	2020	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 XT A V-Strom ABS Speicherad	M0	C733AZ	C733AZ-L7100001	C733AZ-L7199999	2020	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 XT A V-Strom ABS Speicherad	M1	C733MZ	C733MZ-M7100001	C733MZ-M7999999	2021	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 XT A V-Strom ABS Speicherad	M2	C733MZ	C733MZ-N7000001	C733MZ-N7999999	2022	2	71 PS, 52 kW
Suzuki DL 650 XT AUE V-Strom ABS Speicherad	M0	C743FZ	C743FZ-L7100001	C743FZ-L7199999	2020	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 XT AUE V-Strom ABS Speicherad	M1	C743NZ	C743NZ-M7100001	C743NZ-M7999999	2021	2	48 PS, 35 kW
Suzuki DL 650 XT AUE V-Strom ABS Speicherad	M2	C743NZ	C743NZ-N7000001	C743NZ-N7999999	2022	2	48 PS, 35 kW
Suzuki GSX-R 125 RLX ABS	L8	DL33AZ	DL33AZ-JJ100001	DL33AZ-JJ199999	2017	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 RL ABS	L8	DL33AZ	DL33AZ-JJ100001	DL33AZ-JJ199999	2017	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 RLX ABS	L8	DL33AZ	DL33AZ-JJ100001	DL33AZ-JJ199999	2018	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 RL ABS	L8	DL33AZ	DL33AZ-JJ100001	DL33AZ-JJ199999	2018	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 XA ABS	L9	DL33AZ	DL33AZ-KJ100001	DL33AZ-KJ199999	2019	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 A ABS	M0	DL33AZ	DL33AZ-LJ100001	DL33AZ-LJ999999	2020	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 XA ABS	M1	DL33AZ	DL33AZ-MJ100001	DL33AZ-MJ999999	2021	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 RLZ ABS	M1	DL33AZ	DL33AZ-MJ100001	DL33AZ-MJ999999	2021	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 RLX ABS	M3	DL33EZ	DL32EJPJ-100001	DL32EJPJ-999999	2022	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-R 125 RLX ABS	M3	DL33EZ	DL32EJPJ-100001	DL32EJPJ-999999	2023	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 RLX ABS	M3	DL31EZ	DL32EJPJ1-00001	DL32EJPJ-999999	2022	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 RLX ABS	M3	DL31EZ	DL32EJPJ1-00001	DL32EJPJ-999999	2023	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 MLX ABS	L8	DL32AZ	DL32AZ-JJ100001	DL32AZ-JJ199999	2017	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 ML ABS	L8	DL32AZ	DL32AZ-JJ100001	DL32AZ-JJ199999	2017	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 MLX ABS	L8	DL32AZ	DL32AZ-JJ100001	DL32AZ-JJ199999	2018	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 ML ABS	L8	DL32AZ	DL32AZ-JJ100001	DL32AZ-JJ199999	2018	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 XA ABS	L9	DL32AZ	DL32AZ-KJ100001	DL32AZ-KJ999999	2019	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 XA ABS	M0	DL32AZ	DL32AZ-LJ100001	DL32AZ-LJ999999	2020	1	15 PS, 11 kW
Suzuki GSX-S 125 XA ABS	M1	DL32AZ	DL33AZMJ-100001	DL33AZMJ-999999	2021	1	15 PS, 11 kW
Suzuki SV 650 XAU ABS	M2	-	-	-	2022	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 XA ABS	M2	-	-	-	2022	2	73 PS, 54 kW
Suzuki SV 650 A ABS	L7	CX1236	CX1236-H0100001	CX1236-H0199999	2016	2	76 PS, 56 kW
Suzuki SV 650 A ABS	L7	CX1236	CX1236-H0100001	CX1236-H0199999	2017	2	76 PS, 56 kW
Suzuki SV 650 A ABS	L8	CX1236	CX1236-J0100001	CX1236-J0199999	2018	2	76 PS, 56 kW
Suzuki SV 650 A ABS	L9	CX123C	CX123C-K7100001	CX123C-K7199999	2019	2	76 PS, 56 kW
Suzuki SV 650 A ABS	M0	CX123C	CX123C-L7100001	CX123C-L7199999	2020	2	76 PS, 56 kW
Suzuki SV 650 XA ABS	L8	CX1246	CX1246-J0100001	CX1246-J0199999	2018	2	76 PS, 56 kW
Suzuki SV 650 AU ABS	L9	CX124C	CX124C-K7100001	CX124C-K7199999	2019	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 XA ABS	L9	CX124C	CX124C-K7100001	CX124C-K7199999	2019	2	76 PS, 56 kW
Suzuki SV 650 AU ABS	M0	CX124C	CX124C-L7100001	CX124C-L7199999	2020	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 XA ABS	M0	CX124C	CX124C-L7100001	CX124C-L7199999	2020	2	76 PS, 56 kW

Suzuki SV 650 A ABS	M2	CX163B	CX163B-N7100001	CX163B-N7999999	2022	2	73 PS, 54 kW
Suzuki SV 650 A ABS	M1	CX163C	CX163C-M7100001	CX163C-M7999999	2021	2	73 PS, 54 kW
Suzuki SV 650 XA ABS	M1	CX164C	CX164C-M7100001	CX164C-M7999999	2021	2	73 PS, 54 kW
Suzuki SV 650 AU ABS	L7	CX2436	CX2436-H0100001	CX2436-H0199999	2016	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 AU ABS	L7	CX2436	CX2436-H0100001	CX2436-H0199999	2017	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 AU ABS	L8	CX2436	CX2436-J0100001	CX2436-J0199999	2018	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 XAU ABS	L8	CX2446	CX2446-J0100001	CX2446-J0199999	2018	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 XAU ABS	L9	CX244C	CX244C-K7100001	CX244C-K7199999	2019	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 XAU ABS	M0	CX244C	CX244C-L7100001	CX244C-L7199999	2020	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 AU ABS	M1	CX273C	CX273C-M7100001	CX273C-M7999999	2021	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 AU ABS	M2	CX273C	CX273C-N7100001	CX273C-N7999999	2022	2	48 PS, 35 kW
Suzuki SV 650 XAU ABS	M1	CX274C	CX274C-M7100001	CX274C-M7999999	2021	2	48 PS, 35 kW
Yamaha MT 125 A MTN125-A ABS	B6G1	RE392	RE392-000060	-	2020	1	15 PS, 11 kW
Yamaha MT 125 A MTN125-A ABS	B6G2	RE402	RE402-000080	-	2021	1	15 PS, 11 kW
Yamaha XSR 125 MTM ABS	BFG1	RE441	RE441-000070	-	2021	1	15 PS, 11 kW
Yamaha XSR 125 MTM ABS	BFG1	RE441	RE441-000070	-	2022	1	15 PS, 11 kW
Yamaha YZF-R 125 A ABS	B5G1	RE391	RE391-000080	-	2019	1	15 PS, 11 kW
Yamaha YZF-R 125 A ABS	B5G4	RE391	RE391-008101	-	2020	1	15 PS, 11 kW
Yamaha YZF-R 125 A ABS	B5G2	RE401	RE401-000080	-	2021	1	15 PS, 11 kW

NGK

NGK motocyklowe świece zapłonowe standardowe i irydowe.

UWAGA! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!