

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/ngk-silmar8a9s-swieca-zaplonowa-irydowa-honda-crf1000l-africa-twin-2016-2019-crf1100l-2019-2021-gl1000-goldwing-1976-1978-p-131738.html>


NGK SILMAR8A9S świeca zapłonowa Irydowa HONDA CRF1000L AFRICA TWIN 2016-2019, CRF1100L 2019-2021, GL1000 GoldWing 1976-1978

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 99,00 zł |
| Dostępność | 2 do 30 dni |
| Czas wysyłki | 2 do 30 dni |
| Numer katalogowy | SILMAR8A9S |
| Kod EAN | 87295909928 |
| Producent | NGK |

Opis produktu

NGK SILMAR8A9S świeca zapłonowa IRYDOWA HONDA CRF 1000L AFRICA TWIN 2016-2019, CRF 1100L AFRICA TWIN 2019-2021, GL1000 GoldWing 1976-1978

Zdjęcia poglądowe

| Model | Kod roku | Typ | VIN (od - do) | Rocznik | Il. cyl. | Moc silnika |
|---|----------|-------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Honda CMX 1100 A Rebel ABS | M | SC83A | JH2 SC83A-MK000001 | JH2 SC83A-MK099999 | 2021 | 2 87 PS, 64 kW |
| Honda CMX 1100 D Rebel DTC ABS | M | SC83B | JH2 SC83B-MK000001 | JH2 SC83B-MK099999 | 2021 | 2 87 PS, 64 kW |
| Honda CRF 1000 L Africa Twin | G | SD04A | JH2 SD04A-GK000001 | JH2 SD04A-GK099999 | 2016 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | G | SD04B | JH2 SD04B-GK000001 | JH2 SD04B-GK099999 | 2016 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | H | SD06A | JH2 SD06A-HK000001 | - | 2017 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | J | SD06A | JH2 SD06A-JK100001 | - | 2018 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | JH2 SD06A-KK200001 | - | 2019 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | JH2 SD06A-KK200001 | - | 2020 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | JH2 SD06C-JK000001 | - | 2018 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | JH2 SD06C-KK100001 | - | 2019 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | JH2 SD06C-KK100001 | - | 2020 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | JH2 SD06D-KK100001 | - | 2020 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS DCT | J | SD06D | JH2 SD06D-JK000001 | - | 2018 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS DCT | K | SD06D | JH2 SD06D-KK100001 | - | 2019 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | JH2 SD06B-KK200001 | - | 2020 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS DCT | G | SD04C | JH2 SD04C-GK000001 | JH2 SD04C-GK099999 | 2016 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS DCT | H | SD06B | JH2 SD06B-HK000001 | - | 2017 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS DCT | J | SD06B | JH2 SD06B-JK100001 | - | 2018 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS DCT | K | SD06B | JH2 SD06B-KK200001 | - | 2019 | 2 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | L | SD08A | JH2 SD08A-LK000001 | - | 2020 | 2 102 PS, 75 kW |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | M | SD08A | JH2 SD08A-MK100001 | - | 2021 | 2 102 PS, 75 kW |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2L | SD09A | JH2 SD09A-LK000001 | - | 2020 | 2 102 PS, 75 kW |
| Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2M | SD09A | JH2 SD09A-MK100001 | - | 2021 | 2 102 PS, 75 kW |

Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS 2L SD09B JH2 SD09B-LK000001 - 2020 2 102 PS, 75 kW
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS 2M SD09B JH2 SD09B-MK100001 - 2021 2 102 PS, 75 kW
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA 4L SD09D JH2 SD09D-LK000001 - 2020 2 102 PS, 75 kW
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA 4M SD09D JH2 SD09D-MK100001 - 2021 2 102 PS, 75 kW
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA 4L SD09C JH2 SD09C-LK000001 - 2020 2 102 PS, 75 kW
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA 4M SD09C JH2 SD09C-MK100001 - 2021 2 102 PS, 75 kW
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS L SD08B JH2-SD08B-LK000001 - 2020 2 102 PS, 75 kW
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS M SD08B JH2-SD08B-MK100001 - 2021 2 102 PS, 75 kW
Honda GL 1000 LTD Goldwing GL1 GL1-2037067 GL1-2038362 1976 4 82 PS, 60 kW
Honda GL 1000 K Goldwing 1 GL1 GL1-2000002 GL1-2041275 1976 4 82 PS, 60 kW
Honda GL 1000 K Goldwing 2 GL1 GL1-3010003 GL1-3026655 1977 4 82 PS, 60 kW
Honda GL 1000 K Goldwing 3 GL2 GL2-4052792 GL2-4060876 1978 4 78 PS, 57 kW

NGK

NGK motocyklowe świece zapłonowe standardowe i irydowe.

UWAGA! Po wkręceniu nowej świcy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świcy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świcy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!