

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/tourmax-frk915r2-zestaw-naprawczy-przedniego-zawieszenia-na-2-lagi-honda-cbr1100xx-97-98-xl1000v-99-01-suzuki-gsf1200-96-00-gsxr750-96-03-p-107630.html>


TOURMAX FRK915R/2 zestaw naprawczy przedniego zawieszenia NA 2 LAGI HONDA CBR1100XX 97-98, XL1000V 99-01 SUZUKI GSF1200 96-00, GSXR750 96-03

Cena	289,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	FRK-915R/2
Producent	TOURMAX

Opis produktu

TOURMAX FRK-915R/2 zestaw naprawczy przedniego zawieszenia NA 2 LAGI HONDA CBR1100XX 97-98, XL1000V 99-01 SUZUKI GSF1200 96-00, GSXR750 96-03

Zdjęcia przykładowe.

TOURMAX FRK zestaw naprawczy przedniego zawieszenia w skład którego wchodzi: Panewki Tulejki lagi, Tulejki goleni, Uszczelniacze olejowe, zabezpieczenia, Uszczelniacze pyłowe. Komplet naprawczy przedniego zawieszenia na dwie lagii lewa i prawa strona.

Przykładowe dopasowanie:

Model	Kod roku	Typ	VIN (od - do)	Rocznik	II. cyl.	Moc silnika
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird	W	SC35A	JH2 SC35A-WM100001	JH2 SC35A-WM199999	1998	4 160 PS, 118 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird	V	SC35C	JH2 SC35C-VM000001	JH2 SC35C-VM002226	1997	4 160 PS, 118 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird	V	SC35D	JH2 SC35D-VM000001	JH2 SC35D-VM001144	1997	4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird	W	SC35D	JH2 SC35D-WM100001	JH2 SC35D-WM199999	1998	4 98 PS, 72 kW
Honda XL 1000 V Varadero	X	SD01A	JH2 SD01A-XM000001	-	1999	2 94 PS, 69 kW
Honda XL 1000 V Varadero	Y	SD01A	JH2 SD01A-YM100001	-	2000	2 94 PS, 69 kW
Honda XL 1000 V Varadero	1	SD02A	VTM SD02A-1E000001	-	2001	2 94 PS, 69 kW
Suzuki GSF 1200 Bandit	T	GV75A	GV75A-000500001	GV75A-000510751	1996	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 S Bandit	T	GV75A	GV75A-000500001	GV75A-000510751	1996	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 Bandit	V	GV75A	GV75A-000510752	GV75A-000523032	1997	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 S Bandit	V	GV75A	GV75A-000510752	GV75A-000523032	1997	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 Bandit	W	GV75A	GV75A-000523033	GV75A-000533930	1998	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 S Bandit	W	GV75A	GV75A-000523033	GV75A-000533930	1998	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 Bandit	X	GV75A	GV75A-000533931	GV75A-000547329	1999	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 S Bandit	X	GV75A	GV75A-000533931	GV75A-000547329	1999	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 Bandit	Y	GV75A	GV75A-000547330	-	2000	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 S Bandit	Y	GV75A	GV75A-000547330	-	2000	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS	V	GV75A	GV75A-000510752	GV75A-000523032	1997	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS	W	GV75A	GV75A-000523033	GV75A-000533930	1998	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS	X	GV75A	GV75A-000533931	GV75A-000547329	1999	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS	Y	GV75A	GV75A-000547330	-	2000	4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 750 U1	Y	-	-	2000	4	98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 750 U1	K1	-	-	2001	4	98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 750 U1	K2	-	-	2002	4	98 PS, 72 kW

Suzuki GSX-R 750 U1	K3	-	-	-	2003	4	98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 750 T	GR7DB	GR7DB-000500001	GR7DB-000503788	1996	4	128 PS, 94 kW	
Suzuki GSX-R 750 T	GR7DB	GR7DB-000500001	GR7DB-000503788	1996	4	98 PS, 72 kW	
Suzuki GSX-R 750 V	GR7DB	GR7DB-000503789	GR7DB-000505080	1997	4	128 PS, 94 kW	
Suzuki GSX-R 750 V	GR7DB	GR7DB-000503789	GR7DB-000505080	1997	4	98 PS, 72 kW	
Suzuki GSX-R 750 W	GR7DB	GR7DB-000505081	GR7DB-000507520	1998	4	135 PS, 99 kW	
Suzuki GSX-R 750 W	GR7DB	GR7DB-000505081	GR7DB-000507520	1998	4	98 PS, 72 kW	
Suzuki GSX-R 750 X	GR7DB	GR7DB-000507521	-	1999	4	135 PS, 99 kW	
Suzuki GSX-R 750 X	GR7DB	GR7DB-000507521	-	1999	4	98 PS, 72 kW	
Suzuki GSX-R 750 Y	WVBD1112	BD1112-00100001	BD1112-00104708	2000	4	141 PS, 104 kW	
Suzuki GSX-R 750 K1	WVBD1112	BD1112-00104709	BD1112-00109342	2001	4	141 PS, 104 kW	
Suzuki GSX-R 750 K2	WVBD1112	BD1112-00109343	BD1112-00112621	2002	4	141 PS, 104 kW	
Suzuki GSX-R 750 K3	WVBD1112	BD1112-00112622	-	2003	4	141 PS, 104 kW	
Suzuki RF 900 R R	GT73B	GT73B-100001	GT73B-101314	1994	4	139/98 PS,102/72 kW	
Suzuki RF 900 R S	GT73B	GT73B-101315	GT73B-102476	1995	4	139/98 PS,102/72 kW	
Suzuki RF 900 R T	GT73B	GT73B-102477	GT73B-103181	1996	4	139/98 PS,102/72 kW	
Suzuki RF 900 R V	GT73B	GT73B-103182	-	1997	4	139/98 PS,102/72 kW	

TOURMAX

TOUR MAX to japoński producent części motocyklowych jakości OEM. TOURMAX dostarcza motocyklowe części zamienne takie jak łożyska do kół oraz główki ramy oraz zestawy naprawcze do pomp hamulca i sprzęgła oraz wiele innych części motocyklowych. TOURMAX to 100% JAPAN części motocyklowe i technika motocyklowa w sklepie MOTORUS.PL „TOUR MAX” jest znakiem towarowym firmy MC International, Inc., Osaka, Japonia, założonej w 1972 roku.